

Dreiphasen-Säulen-Stelltransformatoren mit Sparwicklung und Schubwicklung

Type DRTE/S

Offen, IP 00
geeignet zum Einbau bis IP 20

Type DRT/S

Im Gehäuse nach IP 20

3 x 400 / 3 x 0-400 V

Stern-Spar

Dreieckschaltung auf Anfrage

Three-phase Variable Column-type Transformers with auto windings and compensation winding

Open, IP 00,
suitable for mounting up to IP 20

Casing IP 20

3 x 400 / 3 x 0-400 V

Star connected

Delta connection on request

Autotransformateurs à colonnes triphasés avec auto enroulement avec bobinage de compensation



Ouvert, IP 00,
propre au montage jusqu'à IP 20

Carter IP 20


3 x 400 / 3 x 0-400 V

Montage étoile

Couplage triangle sur demande



kVA	3 x A	Kupfer Copper Cuivre ~ kg	IP 00			Gewicht Weight Poids ~ kg	IP 20			Gewicht Weight Poids ~ kg
			A	B	H		A	B	H	
15,0	21,5	39,0	645	470	250	105	930	660	410	145
21,0	30,5	57,0	645	470	250	120	930	660	410	160
30,0	43,5	96,0	720	520	265	170	1030	660	410	215
48,0	69,5	153,0	940	580	290	295	1400	710	460	365
60,0	87,0	197,0	735	520	480	360	1100	660	610	435
96,0	139,0	306,0	960	580	545	545	1400	710	710	650
144,0	208,0	488,0	960	580	835	810	1400	710	1000	935
192,0	278,0	612,0	960	580	1090	1020	1400	710	1300	1150
288,0	417,0	976,0	960	580	1635	1550	1440	710	1800	1750
384,0	557,0	1224,0	960	580	2180	2700	1400	710	2350	2950



Schaltgruppe Y0
Connection group Y0
Groupe commutateur Y0

Höhere Leistungen auf Anfrage
Higher capacities on request
Performances plus élevées sur demande

Abmessungen [mm] - Maße und Gewichte unverbindlich
Dimensions [mm] - and weights are not obligatory
Cotes [mm] - poids et encombrements à titre indicatif

Motorantriebe und Zubehör
siehe S. 26 / 27

Motor controls accessories
see page 26 / 27

Commandes par moteur et accessoires
voir page 26 / 27