

### Dreiphasen-Säulen-Stelltransformatoren mit Sparwicklung und Schubwicklung

#### Type DRTE/S

Offen, IP 00  
geeignet zum Einbau bis IP 20

#### Type DRT/S

Im Gehäuse nach IP 20

3 x 400 / 3 x 0-660 V

#### Stern-Spar

Dreieckschaltung auf Anfrage

### Three-phase Variable Column-type Transformers with auto windings and compensation winding

Open, IP 00,  
suitable for mounting up to IP 20

Casing IP 20

3 x 400 / 3 x 0-660 V

#### Star connected

Delta connection on request

### Autotransformateurs à colonnes triphasés avec auto enroulement avec bobinage de compensation


Ouvert, IP 00,  
propre au montage jusqu'à IP 20

Carter IP 20


3 x 400 / 3 x 0-660 V

#### Montage étoile

Couplage triangle sur demande



kVA	3 x A	Kupfer Copper Cuivre ~ kg	IP 00			Gewicht Weight Poids ~ kg	IP 20			Gewicht Weight Poids ~ kg
			A	B	H		A	B	H	
30	26	95	960	520	250	170	1400	660	410	225
48	42	150	960	520	265	295	1400	660	410	355
60	52	190	960	520	290	360	1400	660	460	430
96	84	300	960	520	480	545	1400	660	610	650
144	125	465	1360	580	835	915	1800	710	1000	1060
192	168	605	1360	580	835	1175	1800	710	1000	1320
288	250	965	1360	580	1090	1760	1800	710	1300	1900
384	335	1210	1360	580	1090	2010	1800	710	1300	2255



Schaltgruppe Y0  
Connection group Y0  
Groupe commutateur Y0

Höhere Leistungen auf Anfrage  
Higher capacities on request  
Performances plus élevées sur demande

Abmessungen [mm] - Maße und Gewichte unverbindlich  
Dimensions [mm] - and weights are not obligatory  
Cotes [mm] - poids et encombrements à titre indicatif

Motorantriebe und Zubehör  
siehe S. 26 / 27

Motor controls accessories  
see page 26 / 27

Commandes par moteur et accessoires  
voir page 26 / 27